



Relatório Técnico nº 085/2024 – OXMG

Referências:

Reportagem do Diário do Litoral de 29/11/2024 às 06:30 – Escrita por Carlos Ratton – “Descarte clandestino pode estar poluindo praia famosa do litoral de São Paulo; entenda” - <https://www.diariodolitoral.com.br/cotidiano/descarte-clandestino-pode-estar-poluindo-praia-famosa-do-litoral-de/188594/>

Reportagem do Diário do Litoral de 04/12/2024 às 10:40, atualizada às 15:25, - Escrita por Carlos Ratton – “Bandeira azul da Praia do Tombo no Litoral de SP, é ‘suspensa’ temporariamente” – <https://www.diariodolitoral.com.br/cotidiano/bandeira-azul-da-praia-do-tombo-no-litoral-de-sp-e-suspensa/188785/>

Objeto: Ações da Sabesp para identificar interligações do Sistema de Drenagem Urbana de Águas Pluviais no Sistema de Esgotamento Sanitário

Em atenção a notícia supracitada que aponta suposta presença de esgotos na galeria de águas pluviais nas imediações do Forte dos Andradadas, local conhecido como ponta de Monduba (imagem abaixo), a Sabesp disparou uma sequencia de ações que visam garantir a eficiência do sistema de esgotamento sanitário que atende o local e identificar possíveis interligações de águas pluviais no sistema de esgotamento sanitário.



Saída de águas pluviais na Ponta do Monduba – Praia do Tombo

Desta forma relacionamos abaixo em ordem cronológica, as ações realizadas e os respectivos pareceres:

Dia 29/11/2024 – Período da Manhã - Vistoria e Limpeza do PC próximo ao escoamento da direita na Praia do Tombo



Resultado: Vistoriamos a imediações e constatamos que não havia extravasamento de esgoto nos Poços de Visitas e Ramais do sistema de esgotamento sanitário. O Sistema operava normalmente. Realizamos uma limpeza preventiva do Poço de Visita mais próximo ao local da denúncia.

Dia 29/11/2024 – Período da Tarde – Testes de Corante


A Sabesp realizou em 2023 teste de corante em todos os imóveis do Tombo onde constatou-se que os imóveis estavam esgotando de forma correta, com as saídas de esgoto e águas pluviais separadas.

Alguns poucos pontos foram apontados e todos foram corrigidos pelos clientes.

Desta forma levantamos os imóveis com novas ligações (4) e submetemos ao teste de corante no dia 29/11/2024:



Teste de Corante



Teste de Corante

Resultado: Constatamos que não havia irregularidades nas respectivas ligações de esgoto.

Dia 30/11/2024 – Nova vistoria no sistema de esgotamento sanitário

	
<p>Vistoria no SES</p>	<p>Saída da GAP na praia</p>
	
<p>Reclamante</p>	

Resultado: Após acatarmos uma reclamação de uma festa de casamento na Casa Canoa (próxima a saída de águas pluviais na praia) de cheiro forte de esgoto, vistoriamos o local e constatamos que o sistema de esgotamento sanitário operava normalmente.

Dia 05/12/2024 – Período diurno - Vistoria nas galerias de águas pluviais para identificar possível presença de esgotos, ou saída de tubulações para o sistema de esgoto.



Vistoria nas GAPs



Vistoria nas GAPs



Vistoria nas GAPs



Vistoria nas GAPs



Vistoria nas GAPs



Vistoria nas GAPs



Vistoria nas GAPs



Vistoria nas GAPs



Vistoria nas GAPs



Vistoria nas GAPs

Resultado: Não foi identificada presença de esgoto nas galerias. Havia a presença de chegada/saída de algumas tubulações suspeitas, porém não foi possível neste momento comprovar a interligação, desta forma a Sabesp programou para os dias 09 e 10/12 serviço de teste de fumaça para sanar as dúvidas.

Dia 05/12/2024 – Período noturno – Lavagem preventiva nas redes de esgoto e PVs de Esgoto na Praia do Tombo.



Resultado: Serviço de lavagem preventiva das redes de esgoto e poços de visita de esgoto realizado em todo trecho de praia de forma a garantir a plena funcionalidade do sistema de esgotamento sanitário, esta ação da Sabesp também é preparativa para a próxima temporada de verão.

Dias 09/12/2024 e 10/12/2024 – Teste de Fumaça

 <p>Teste de Fumaça</p>	 <p>Teste de Fumaça</p>
 <p>Teste de Fumaça</p>	 <p>Teste de Fumaça</p>
 <p>Teste de Fumaça</p>	 <p>Teste de Fumaça</p>



Fumaça saindo pela GAP



Teste de Fumaça



Fumaça saindo pela GAP



Fumaça saindo pelo radial



Teste de Fumaça



Teste de Fumaça



Teste de Fumaça



Teste de Fumaça

1203,25

RELATÓRIO DE TESTE DE FUMAÇA						
CLIENTE	CONTRATO	CIDADE	REFERENCIA	DATA	FOLHA	
SABESP UOWE		GURUJA	PRAIA DO TOMBO	09/12/2024	01	
PV- INICIAL PV 1380	PV- FINAL 1380	FOTOS				
ENDERECO: Ar. Prates maria, 1380			Nº			
TIPO DE PAVIMENTO: <input checked="" type="checkbox"/> ASFALTO <input type="checkbox"/> CIMENTO <input type="checkbox"/> PARALELÓPEDO <input type="checkbox"/> BLOQUETE <input type="checkbox"/> TERRA <input type="checkbox"/> ESPECIAL <input type="checkbox"/> OUTROS						
<p>CROQUI</p> <p>R. 70.80</p> <p>R. AVENIDA SIMONIAN</p> <p>R. JOSE DE OLIVEIRA</p> <p>PV 1380</p> <p>R. Prates maria</p> <p>EXT. FUMAÇA</p> <p>EXT. FUMAÇA</p> <p>LEGENDA</p> <ul style="list-style-type: none"> - PONTO INICIAL - TESTE REALIZADO - EXT. FUMAÇA NA GAP. - EXT. FUMAÇA NO SOLO. 						
EXTENÇÃO: 196,90		QUANTIDADES DE IMÓVEIS:				
DIAMETRO: Ø	LAMINA:	<input type="checkbox"/> SECO	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4	<input type="checkbox"/> 1/2	<input type="checkbox"/> 3/4	<input type="checkbox"/> CHEIO
OBSERVAÇÕES/COMENTÁRIOS						
IRREGULARIDADE OBSERVADA NO TESTE DE FUMAÇA						
CÓDIGOS						
1 NÓRMAL	4 EXTRAVASOR NO SOLO	7 EXTRAVASOR NA BOCA DE LEÃO				
2 EXTRAVASOR NA GAP	5 EXTRAVASOR NO RALO-QUINTAL	8 EXTRAVASOR NA GUIA/LADRÃO				
3 EXTRAVASOR NA LIGAÇÃO QUEBRADA	6 EXTRAVASOR NA BL	9 OUTROS				
EXECUTADO POR: CÍCERO/GUILHERME	APROVADO POR:	FISCAL:				

RELATÓRIO DE TESTE DE FUMAÇA


CLIENTE SABESP	CONTRATO LOWE GUARUJA	CIDADE PRAIA DO TONHO	REFERENCIA	DATA	FOLHA 02
-------------------	--------------------------	--------------------------	------------	------	-------------

PV- INICIAL B35	PV- FINAL 620-39	FOTOS
--------------------	---------------------	-------

ENDEREÇO: Av. Peixoto Moraes 85	Nº
------------------------------------	----

TIPO DE PAVIMENTO:
 ASFALTO CIMENTO PARALELÓPEDO BLOQUETE TERRA ESPECIAL OUTROS

CROQUI



EXTENSÃO: 127,10

DIÂMETRO: Ø LAMINA: SECO 1/4 1/2 3/4 CHEIO

OBSERVAÇÕES/COMENTÁRIOS

IRREGULARIDADE OBSERVADA NO TESTE DE FUMAÇA

CÓDIGOS

1 NORMAL	4 EXTRAVASOR NO SOLO	7 EXTRAVASOR NA BOCA DE LEÃO
2 EXTRAVASOR NA GAP	5 EXTRAVASOR NO RALO-QUINTAL	8 EXTRAVASO NA GUIA/LADRÃO
3 EXTRAVASOR NA LIGAÇÃO QUEBRADA	6 EXTRAVASOR NA BL	9 OUTROS

EXECUTADO POR: CÍCERO/GUILHERME	APROVADO POR:	FISCAL:
------------------------------------	---------------	---------


RELATÓRIO DE TESTE DE FUMAÇA

CLIENTE	CONTRATO	CIDADE	REFERENCIA	DATA	FOLHA
SABESP	W0NE	Guarujá	PLAIA DO Tombo	09/12/2024	3

PV-INICIAL BL100	PV-FINAL 85	FOTOS
---------------------	----------------	-------

ENDEREÇO: Av. Praias Maria, N°

TIPO DE PAVIMENTO:
 ASFALTO CIMENTO PARALELÓPEDO BLOQUETE TERRA ESPECIAL OUTROS



EXTENÇÃO: 157,00

QUANTIDADES DE IMOVES:

DIÂMETRO: Ø 600 LAMINA: SECO 1/4 1/2 3/4 CHEIO

OBSERVAÇÕES/COMENTARIOS TESTE REALIZADO INVERSO, NA SALENTE EXTRAVASO
FUMAÇA NO PV SABESP

IRREGULARIDADE OBSERVADA NO TESTE DE FUMAÇA

CÓDIGOS

1 NORMAL	4 EXTRAVASOR NO SOLO	7 EXTRAVASOR NA BOCA DE LEÃO
2 EXTRAVASOR NA GAP	5 EXTRAVASOR NO RALO-QUINTAL	8 EXTRAVASO NA GUIA/LADRÃO
3 EXTRAVASOR NA LIGAÇÃO QUEBRADA	6 EXTRAVASOR NA BL	9 OUTROS

EXECUTADO POR: CÍCERO/GUILHERME	APROVADO POR:	FISCAL:
------------------------------------	---------------	---------

RELATÓRIO DE TESTE DE FUMAÇA														
CLIENTE	CONTRATO	CIDADE	REFERENCIA	DATA	FOLHA									
SABESP				08/12/2024	04									
PV- INICIAL PV 620	PV- FINAL 85 Ao 235	FOTOS												
ENDEREÇO: Av. Pustos Mata, 620 N°														
TIPO DE PAVIMENTO: <input checked="" type="checkbox"/> ASFALTO <input type="checkbox"/> CIMENTO <input type="checkbox"/> PARALELIPÍPEDO <input type="checkbox"/> BLOQUETE <input type="checkbox"/> TERRA <input type="checkbox"/> ESPECIAL <input type="checkbox"/> OUTROS														
CROQUI <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> LEGENDA <ul style="list-style-type: none"> ● - PONTO INICIAL - TESTE REALIZADO ▲ - EXT. FUMAÇA NA GAP. → - EXT. FUMAÇA NO SOLO. </div>														
EXTENÇÃO: 85, 60		QUANTIDADES DE IMOVES:												
DIAMETRO: Ø	LAMINA:	<input type="checkbox"/> SECO	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4	<input type="checkbox"/> 1/2	<input type="checkbox"/> 3/4	<input type="checkbox"/> CHEIO								
OBSERVAÇÕES/COMENTARIOS														
IRREGULARIDADE OBSERVADA NO TESTE DE FUMAÇA														
CÓDIGOS <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">1 NORMAL</td> <td style="width: 33%;">4 EXTRAVASOR NO SOLO</td> <td style="width: 33%;">7 EXTRAVASOR NA BOCA DE LEÃO</td> </tr> <tr> <td>2 EXTRAVASOR NA GAP</td> <td>5 EXTRAVASOR NO RALO-QUINTAL</td> <td>8 EXTRAVASOR NA GUIA/LADRÃO</td> </tr> <tr> <td>3 EXTRAVASOR NA LIGAÇÃO QUEBRADA</td> <td>6 EXTRAVASOR NA BL</td> <td>9 OUTROS</td> </tr> </table>						1 NORMAL	4 EXTRAVASOR NO SOLO	7 EXTRAVASOR NA BOCA DE LEÃO	2 EXTRAVASOR NA GAP	5 EXTRAVASOR NO RALO-QUINTAL	8 EXTRAVASOR NA GUIA/LADRÃO	3 EXTRAVASOR NA LIGAÇÃO QUEBRADA	6 EXTRAVASOR NA BL	9 OUTROS
1 NORMAL	4 EXTRAVASOR NO SOLO	7 EXTRAVASOR NA BOCA DE LEÃO												
2 EXTRAVASOR NA GAP	5 EXTRAVASOR NO RALO-QUINTAL	8 EXTRAVASOR NA GUIA/LADRÃO												
3 EXTRAVASOR NA LIGAÇÃO QUEBRADA	6 EXTRAVASOR NA BL	9 OUTROS												
EXECUTADO POR: CÍCERO/GUILHERME	APROVADO POR:	FISCAL:												

RELATÓRIO DE TESTE DE FUMAÇA

CLIENTE	CONTRATO	CIDADE	REFERENCIA	DATA	FOLHA												
SABESP			PISIA DO JOMBO		5												
PV- INICIAL PISB-620	PV- FINAL 235		FOTOS														
ENDERECO: Av. Pustos Maia, 620				Nº													
TIPO DE PAVIMENTO: <input checked="" type="checkbox"/> ASFALTO <input type="checkbox"/> CIMENTO <input type="checkbox"/> PARALELÓPEDO <input type="checkbox"/> BLOQUETE <input type="checkbox"/> TERRA <input type="checkbox"/> ESPECIAL <input type="checkbox"/> OUTROS																	
CROQUI <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> LEGENDA <ul style="list-style-type: none"> ● - PONTO INICIAL ■ - TESTE REALIZADO ▲ - EXT. FUMAÇA NA GAP. → - EXT. FUMAÇA NO SOLO </div>																	
EXTENÇÃO: 153,20		QUANTIDADES DE MOVES:															
DIAMETRO: Ø	LAMINA:	<input type="checkbox"/> SECO	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4	<input checked="" type="checkbox"/> 1/2	<input type="checkbox"/> 3/4												
OBSERVAÇÕES/COMENTARIOS TESTE REALIZADO REDE DE Gotejamento																	
IRREGULARIDADE OBSERVADA NO TESTE DE FUMAÇA																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">CÓDIGOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 NORMAL</td> <td>4 EXTRAVASOR NO SOLO</td> <td>7 EXTRAVASOR NA BOCA DE LEÃO</td> </tr> <tr> <td>2 EXTRAVASOR NA GAP</td> <td>5 EXTRAVASOR NO RALO-QUINTAL</td> <td>8 EXTRAVASOR NA GUIA/LADRÃO</td> </tr> <tr> <td>3 EXTRAVASOR NA LIGAÇÃO QUEBRADA</td> <td>6 EXTRAVASOR NA BL</td> <td>9 OUTROS</td> </tr> </tbody> </table>						CÓDIGOS			1 NORMAL	4 EXTRAVASOR NO SOLO	7 EXTRAVASOR NA BOCA DE LEÃO	2 EXTRAVASOR NA GAP	5 EXTRAVASOR NO RALO-QUINTAL	8 EXTRAVASOR NA GUIA/LADRÃO	3 EXTRAVASOR NA LIGAÇÃO QUEBRADA	6 EXTRAVASOR NA BL	9 OUTROS
CÓDIGOS																	
1 NORMAL	4 EXTRAVASOR NO SOLO	7 EXTRAVASOR NA BOCA DE LEÃO															
2 EXTRAVASOR NA GAP	5 EXTRAVASOR NO RALO-QUINTAL	8 EXTRAVASOR NA GUIA/LADRÃO															
3 EXTRAVASOR NA LIGAÇÃO QUEBRADA	6 EXTRAVASOR NA BL	9 OUTROS															
EXECUTADO POR: CÍCERO/GUILHERME	APROVADO POR:	FISCAL:															

RELATÓRIO DE TESTE DE FUMAÇA

CLIENTE SABESP	CONTRATO - 1000	CIDADE GUARUJA	REFERENCIA Praia do Tombo	DATA	FOLHA 06										
PV- INICIAL PV235	PV- FINAL 296	FOTOS													
ENDERECO: Av. Pasteur Maia, 235 N°															
TIPO DE PAVIMENTO: <input checked="" type="checkbox"/> ASFALTO <input type="checkbox"/> CIMENTO <input type="checkbox"/> PARALELÓPEDO <input type="checkbox"/> BLOQUETE <input type="checkbox"/> TERRA <input type="checkbox"/> ESPECIAL <input type="checkbox"/> OUTROS															
CROQUI <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> LEGENDA <ul style="list-style-type: none"> ● - PONTO INICIAL ■ - TESTE REALIZADO ▲ - EXT. FUMAÇA NA GAP. → - EXT. FUMAÇA NO SOLO. </div>															
EXTENÇÃO: 87,30	QUANTIDADES DE IMOVES:														
DIAMETRO: Ø	LAMINA:	<input type="checkbox"/> SECO	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4	<input type="checkbox"/> 1/2	<input type="checkbox"/> 3/4	<input type="checkbox"/> CHEIO									
OBSERVAÇÕES/COMENTARIOS															
IRREGULARIDADE OBSERVADA NO TESTE DE FUMAÇA															
CÓDIGOS <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">1 NORMAL</td> <td style="width: 33%;">4 EXTRAVASOR NO SOLO</td> <td style="width: 33%;">7 EXTRAVASOR NA BOCA DE LEÃO</td> </tr> <tr> <td>2 EXTRAVASOR NA GAP</td> <td>5 EXTRAVASOR NO RALO-QUINTAL</td> <td>8 EXTRAVASOEM NA GUIA/LADRÃO</td> </tr> <tr> <td>3 EXTRAVASOR NA LIGAÇÃO QUEBRADA</td> <td>6 EXTRAVASOR NA BL</td> <td>9 OUTROS</td> </tr> </table>							1 NORMAL	4 EXTRAVASOR NO SOLO	7 EXTRAVASOR NA BOCA DE LEÃO	2 EXTRAVASOR NA GAP	5 EXTRAVASOR NO RALO-QUINTAL	8 EXTRAVASOEM NA GUIA/LADRÃO	3 EXTRAVASOR NA LIGAÇÃO QUEBRADA	6 EXTRAVASOR NA BL	9 OUTROS
1 NORMAL	4 EXTRAVASOR NO SOLO	7 EXTRAVASOR NA BOCA DE LEÃO													
2 EXTRAVASOR NA GAP	5 EXTRAVASOR NO RALO-QUINTAL	8 EXTRAVASOEM NA GUIA/LADRÃO													
3 EXTRAVASOR NA LIGAÇÃO QUEBRADA	6 EXTRAVASOR NA BL	9 OUTROS													
EXECUTADO POR: CÍCERO/GUILHERME	APROVADO POR:			FISCAL:											

RELATÓRIO DE TESTE DE FUMAÇA					
CLIENTE	CONTRATO	CIDADE	REFERENCIA	DATA	FOLHA
SABESP			PIAIA DO TONBO		07
PV- INICIAL PV 296	PV- FINAL 15 - 150		FOTOS		
ENDEREÇO: Av. Prajetos Maia, 296				Nº	
TIPO DE PAVIMENTO: <input checked="" type="checkbox"/> ASFALTO <input type="checkbox"/> CIMENTO <input type="checkbox"/> PARALELÓPEDO <input type="checkbox"/> BLOQUETE <input type="checkbox"/> TERRA <input type="checkbox"/> ESPECIAL <input type="checkbox"/> OUTROS					
CROQUI <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> LEGENDA <ul style="list-style-type: none"> - PONTO INICIAL - TESTE REALIZADO - EXT. FUMAÇA NA GAP. - EXT. FUMAÇA NO SOLO. </div>					
EXTENÇÃO: 144,40	QUANTIDADES DE IMOVES:				
DIAMETRO: Ø	LAMINA:	<input type="checkbox"/> SECO	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4	<input type="checkbox"/> 1/2	<input type="checkbox"/> 3/4
OBSERVAÇÕES/COMENTARIOS					
IRREGULARIDADE OBSERVADA NO TESTE DE FUMAÇA					
CÓDIGOS					
1 NORMAL	4 EXTRAVASOR NO SOLO	7 EXTRAVASOR NA BOCA DE LEÃO			
2 EXTRAVASOR NA GAP	5 EXTRAVASOR NO RALO-QUINTAL	8 EXTRAVASOR NA GUIA/LADRÃO			
3 EXTRAVASOR NA LIGAÇÃO QUEBRADA	6 EXTRAVASOR NA BL	9 OUTROS			
EXECUTADO POR: CÍCERO/GUILHERME	APROVADO POR:	FISCAL:			

RELATÓRIO DE TESTE DE FUMAÇA


CLIENTE SABESP	CONTRATO	CIDADE GUANAJA	REFERENCIA PRAIA DO TONHO	DATA 09/12/2014	FOLHA 8
-------------------	----------	-------------------	------------------------------	--------------------	------------

PV- INICIAL 150	PV- FINAL 59 - 560	FOTOS
--------------------	-----------------------	-------

ENDEREÇO: Ave. Presidente M. 150	Nº
-------------------------------------	----

TIPO DE PAVIMENTO: <input checked="" type="checkbox"/> ASFALTO <input type="checkbox"/> CIMENTO <input type="checkbox"/> PARALELÍPEDO <input type="checkbox"/> BLOQUETE <input type="checkbox"/> TERRA <input type="checkbox"/> ESPECIAL <input type="checkbox"/> OUTROS

CROQUI



EXTENÇÃO: 218,75 QUANTIDADES DE IMOVES:

DIAMETRO: Ø LAMINA: SECO 1/4 1/2 3/4 CHEIO

OBSERVAÇÕES/COMENTARIOS RADIAL COM TONHO IRREGULAR, OCASIONANDO INFILTRACAO DE AGUA DE CHUVA, ATÉ MESMO LIXO

IRREGULARIDADE OBSERVADA NO TESTE DE FUMAÇA

CÓDIGOS

1 NORMAL	4 EXTRAVASOR NO SOLO	7 EXTRAVASOR NA BOCA DE LEÃO
2 EXTRAVASOR NA GAP	5 EXTRAVASOR NO RALO-QUINTAL	8 EXTRAVASOR NA GUIA/LADRÃO
3 EXTRAVASOR NA LIGAÇÃO QUEBRADA	6 EXTRAVASOR NA BL	9 OUTROS

EXECUTADO POR: CÍCERO/GUILHERME	APROVADO POR:	FISCAL:
------------------------------------	---------------	---------

RELATÓRIO DE TESTE DE FUMAÇA


CLIENTE	CONTRATO	CIDADE	REFERENCIA	DATA	FOLHA
SABESP	0006	Guarujá	Praia do Tombo	10/12/2021	09

PV- INICIAL PV 560	PV- FINAL	FOTOS
-----------------------	-----------	-------

ENDEREÇO: Av. Pustos Maré / curvina	Nº
-------------------------------------	----

TIPO DE PAVIMENTO:
 ASFALTO CIMENTO PARALELÓPEDO BLOQUETE TERRA ESPECIAL OUTROS

CROQUI



- LEGENDA
- PONTO INICIAL
 - TESTE REALIZADO
 - EXT. FUMAÇA NA GAP.
 - EXT. FUMAÇA NO SOLO.

EXTENÇÃO: 103,60

QUANTIDADES DE IMOVES:

DIAMETRO: Ø LAMINA: SECO 1/4 1/2 3/4 CHEIO

OBSERVAÇÕES/COMENTARIOS

IRREGULARIDADE OBSERVADA NO TESTE DE FUMAÇA

CÓDIGOS

1 NORMAL	4 EXTRAVASOR NO SOLO	7 EXTRAVASOR NA BOCA DE LEÃO
2 EXTRAVASOR NA GAP	5 EXTRAVASOR NO RALO-QUINTAL	8 EXTRAVASOES NA GUIA/LADRÃO
3 EXTRAVASOR NA LIGAÇÃO QUEBRADA	6 EXTRAVASOR NA BL	9 OUTROS

EXECUTADO POR:
CÍCERO/GUILHERME

APROVADO POR:

FISCAL:

RELATÓRIO DE TESTE DE FUMAÇA

CLIENTE	CONTRATO	CIDADE	REFERENCIA	DATA	FOLHA
SABESP			Porto do Tamboré	10/12/2011	10

PV- INICIAL	PV- FINAL	FOTOS
PN 472	564	

ENDEREÇO: ESTRADA ALEXANDRE MIGUES RODRIGUES, 472 N°

TIPO DE PAVIMENTO: ASFALTO CIMENTO PARALELÍPEDO BLOQUETE TERRA ESPECIAL OUTROS

CROQUI



EXTENÇÃO: 168,60 QUANTIDADES DE IMOVES:

DIAMETRO: Ø LAMINA: SECO 1/4 1/2 3/4 CHEIO

OBSERVAÇÕES/COMENTARIOS

IRREGULARIDADE OBSERVADA NO TESTE DE FUMAÇA

CÓDIGOS

1 NORMAL	4 EXTRAVASOR NO SOLO	7 EXTRAVASOR NA BOCA DE LEÃO
2 EXTRAVASOR NA GAP	5 EXTRAVASOR NO RALO-QUINTAL	8 EXTRAVASOR NA GUIA/LADRÃO
3 EXTRAVASOR NA LIGAÇÃO QUEBRADA	6 EXTRAVASOR NA BL	9 OUTROS

EXECUTADO POR: CÍCERO/GUILHERME	APROVADO POR:	FISCAL:
------------------------------------	---------------	---------

RELATÓRIO DE TESTE DE FUMAÇA


CLIENTE	CONTRATO	CIDADE	REFERENCIA	DATA	FOLHA
SABESP		GUARUJA	PRAIAS DO TONHO	10/12/2014	11

PV- INICIAL PI 100	PV- FINAL 845	FOTOS
-----------------------	------------------	-------

ENDEREÇO: ESTRADA ALFRANDE MIGUEL RODRIGUES, 700 N°

TIPO DE PAVIMENTO:
 ASFALTO CIMENTO PARALELÓPEDO BLOQUETE TERRA ESPECIAL OUTROS

CROQUI



EXTENÇÃO: 221,40	QUANTIDADES DE IMOVES:
DIAMETRO: Ø	LAMINA: <input type="checkbox"/> SECO <input checked="" type="checkbox"/> 1/4 <input type="checkbox"/> 1/2 <input type="checkbox"/> 3/4 <input type="checkbox"/> CHEIO

OBSERVAÇÕES/COMENTARIOS

IRREGULARIDADE OBSERVADA NO TESTE DE FUMAÇA

CÓDIGOS

1 NORMAL	4 EXTRAVASOR NO SOLO	7 EXTRAVASOR NA BOCA DE LEÃO
2 EXTRAVASOR NA GAP	5 EXTRAVASOR NO RALO-QUINTAL	8 EXTRAVASOES NA GUIA/LADRÃO
3 EXTRAVASOR NA LIGAÇÃO QUEBRADA	6 EXTRAVASOR NA BL	9 OUTROS

EXECUTADO POR: CÍCERO/GUILHERME	APROVADO POR:	FISCAL:
------------------------------------	---------------	---------

RELATÓRIO DE TESTE DE FUMAÇA


CLIENTE	CONTRATO	CIDADE	REFERENCIA	DATA	FOLHA
SABESP			Prainha do Tonbo	10/12/2024	12

PV- INICIAL PV1003	PV- FINAL 76b	FOTOS
-----------------------	------------------	-------

ENDEREÇO: Estrada Alexandre Rodrigues, 700	Nº
--	----

TIPO DE PAVIMENTO: <input checked="" type="checkbox"/> ASFALTO	<input type="checkbox"/> CIMENTO	<input type="checkbox"/> PARALELÓPEDO	<input type="checkbox"/> BLOQUETE	<input type="checkbox"/> TERRA	<input type="checkbox"/> ESPECIAL	<input type="checkbox"/> OUTROS
---	----------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

CROQUI



EXTENÇÃO: 148,20	QUANTIDADES DE IMOVES:
------------------	------------------------

DIAMETRO: Ø	LAMINA:	<input type="checkbox"/> SECO	<input type="checkbox"/> 1/4	<input type="checkbox"/> 1/2	<input type="checkbox"/> 3/4	<input type="checkbox"/> CHEIO
-------------	---------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	--------------------------------

OBSERVAÇÕES/COMENTARIOS

IRREGULARIDADE OBSERVADA NO TESTE DE FUMAÇA

CÓDIGOS

1 NORMAL	4 EXTRAVASOR NO SOLO	7 EXTRAVASOR NA BOCA DE LEÃO
2 EXTRAVASOR NA GAP	5 EXTRAVASOR NO RALO-QUINTAL	8 EXTRAVASOR NA GUIA/LADRÃO
3 EXTRAVASOR NA LIGAÇÃO QUEBRADA	6 EXTRAVASOR NA BL	9 OUTROS

EXECUTADO POR: CÍCERO/GUILHERME	APROVADO POR:	FISCAL:
------------------------------------	---------------	---------

RELATÓRIO DE TESTE DE FUMAÇA

CLIENTE	CONTRATO	CIDADE	REFERENCIA	DATA	FOLHA									
SABESP			Praia do Tombo	10/12/2024	13									
PV- INICIAL PV344	PV- FINAL 819 - 30		FOTOS											
ENDERECO: PLACA IVETE VARGAS, 944				Nº										
TIPO DE PAVIMENTO: <input checked="" type="checkbox"/> ASFALTO <input type="checkbox"/> CIMENTO <input type="checkbox"/> PARALELÓPEDO <input type="checkbox"/> BLOQUETE <input type="checkbox"/> TERRA <input type="checkbox"/> ESPECIAL <input type="checkbox"/> OUTROS														
<p>CROQUI</p> <p>LEGENDA</p> <ul style="list-style-type: none"> ● - PONTO INICIAL — - TESTE REALIZADO ▲ - EXT. FUMAÇA NA GAP. → - EXT. FUMAÇA NO SOLO. 														
EXTENÇÃO: 158,00		QUANTIDADES DE IMOVES:												
DIAMETRO: Ø	LAMINA:	<input type="checkbox"/> SECO	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4	<input type="checkbox"/> 1/2	<input type="checkbox"/> 3/4	<input type="checkbox"/> CHEIO								
OBSERVAÇÕES/COMENTARIOS														
IRREGULARIDADE OBSERVADA NO TESTE DE FUMAÇA														
<p>CÓDIGOS</p> <table border="1"> <tr> <td>1 NORMAL</td> <td>4 EXTRAVASOR NO SOLO</td> <td>7 EXTRAVASOR NA BOCA DE LEÃO</td> </tr> <tr> <td>2 EXTRAVASOR NA GAP</td> <td>5 EXTRAVASOR NO RALO-QUINTAL</td> <td>8 EXTRAVASOR NA GUIA/LADRÃO</td> </tr> <tr> <td>3 EXTRAVASOR NA LIGAÇÃO QUEBRADA</td> <td>6 EXTRAVASOR NA BL</td> <td>9 OUTROS</td> </tr> </table>						1 NORMAL	4 EXTRAVASOR NO SOLO	7 EXTRAVASOR NA BOCA DE LEÃO	2 EXTRAVASOR NA GAP	5 EXTRAVASOR NO RALO-QUINTAL	8 EXTRAVASOR NA GUIA/LADRÃO	3 EXTRAVASOR NA LIGAÇÃO QUEBRADA	6 EXTRAVASOR NA BL	9 OUTROS
1 NORMAL	4 EXTRAVASOR NO SOLO	7 EXTRAVASOR NA BOCA DE LEÃO												
2 EXTRAVASOR NA GAP	5 EXTRAVASOR NO RALO-QUINTAL	8 EXTRAVASOR NA GUIA/LADRÃO												
3 EXTRAVASOR NA LIGAÇÃO QUEBRADA	6 EXTRAVASOR NA BL	9 OUTROS												
EXECUTADO POR: CÍCERO/GUILHERME	APROVADO POR:	FISCAL:												

1845,05


RELATÓRIO DE TESTE DE FUMAÇA

CLIENTE	CONTRATO	CIDADE	REFERENCIA	DATA	FOLHA
SABESP			Prainha do Tombo	10/12/2014	15

PV- INICIAL 1163	PV- FINAL 1251	FOTOS
---------------------	-------------------	-------

ENDERECO: R. Honório Guedes Barreiros, 1163	Nº
---	----

TIPO DE PAVIMENTO:
 ASFALTO CIMENTO PARALELÓPEDO BLOQUETE TERRA ESPECIAL OUTROS



EXTENÇÃO: 95,10	QUANTIDADES DE IMOVES:
DIAMETRO: Ø	<input type="checkbox"/> SECO <input checked="" type="checkbox"/> 1/4 <input type="checkbox"/> 1/2 <input type="checkbox"/> 3/4 <input type="checkbox"/> CHEIO
OBSERVAÇÕES/COMENTARIOS	

IRREGULARIDADE OBSERVADA NO TESTE DE FUMAÇA

CÓDIGOS

1 NORMAL	4 EXTRAVASOR NO SOLO	7 EXTRAVASOR NA BOCA DE LEÃO
2 EXTRAVASOR NA GAP	5 EXTRAVASOR NO RALO-QUINTAL	8 EXTRAVASOR NA GUIA/LADRÃO
3 EXTRAVASOR NA LIGAÇÃO QUEBRADA	6 EXTRAVASOR NA BL	9 OUTROS

EXECUTADO POR: CÍCERO/GUILHERME	APROVADO POR:	FISCAL:
------------------------------------	---------------	---------

RELATÓRIO DE TESTE DE FUMAÇA


CLIENTE	CONTRATO	CIDADE	REFERENCIA	DATA	FOLHA
SABESP			Praia do Tombo	10/12/2014	16

PV- INICIAL PV 960	PV- FINAL 1030 - 877 - 900	FOTOS
-----------------------	-------------------------------	-------

ENDERECO: AV. GENERAL Rondon, 960	Nº
-----------------------------------	----

TIPO DE PAVIMENTO:	<input checked="" type="checkbox"/> ASFALTO	<input type="checkbox"/> CIMENTO	<input type="checkbox"/> PARALELÓPEDO	<input type="checkbox"/> BLOQUETE	<input type="checkbox"/> TERRA	<input type="checkbox"/> ESPECIAL	<input type="checkbox"/> OUTROS
--------------------	---	----------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

CROQUI



EXTENÇÃO: 230,40	QUANTIDADES DE IMOVES:
DIAMETRO: Ø	<input type="checkbox"/> SECO <input type="checkbox"/> 1/4 <input type="checkbox"/> 1/2 <input type="checkbox"/> 3/4 <input type="checkbox"/> CHEIO

OBSERVAÇÕES/COMENTARIOS

IRREGULARIDADE OBSERVADA NO TESTE DE FUMAÇA

CÓDIGOS

1 NORMAL	4 EXTRAVASOR NO SOLO	7 EXTRAVASOR NA BOCA DE LEÃO
2 EXTRAVASOR NA GAP	5 EXTRAVASOR NO RALO-QUINTAL	8 EXTRAVASOR NA GUIA/LADRÃO
3 EXTRAVASOR NA LIGAÇÃO QUEBRADA	6 EXTRAVASOR NA BL	9 OUTROS


EXECUTADO POR: CÍCERO/GUILHERME	APROVADO POR:	FISCAL:
------------------------------------	---------------	---------

Resultado: Identificação de possíveis interligações das galerias de águas pluviais com o sistema de esgotamento sanitário, conforme segue:

1. Interligação dos sistemas na rua Avedis Simonian X av. Prestes Maia (fls 1 e 2 do relatório do teste de fumaça);
2. Interligação dos sistemas av. Prestes Maia altura do número 296 (fl. 7 do relatório do teste de fumaça);
3. Interligação dos sistemas av. Prestes Maia altura do número 150 (fl. 8 do relatório do teste de fumaça);
4. Interligação dos sistemas rua Horácio Suedes Barreiro altura do número 1163 (fl. 15 do relatório do teste de fumaça);

Faz-se necessário ação de intervenção conjunta entre Sabesp e Prefeitura do Guarujá para vistoriar, abrir se necessário, identificar e eliminar os possíveis pontos de interligação.

Dia 11/12/2024 – Período noturno – Limpeza preventiva da Estação Elevatória de Esgoto do Tombo.



Resultado: Serviço de lavagem preventiva da Estação Elevatória de Esgoto realizado de forma a garantir a plena funcionalidade do sistema de esgotamento sanitário, esta ação da Sabesp também é preparativa para a próxima temporada de verão.

Dia 15/12/2024 – Vazamento de esgoto em ramal domiciliar de esgoto.



Resultado: Acatamos em nossa central de atendimento (OS 2446505178) um pedido de desobstrução de ramal domiciliar de esgoto na rua Benedito Pinto de Abreu. O ramal do edifício reclamante se encontrava obstruído devido a descarte irregular de resíduos no sistema de esgoto. O serviço foi concluído dentro do prazo previsto pela Agência Reguladora (menos de 24hs após o acatamento).

Estas são as informações/esclarecimentos que, em razão da requisição formulada, nos competia informar.

Guarujá, 17 de dezembro de 2024.

Helio Belchior Barbosa

Divisão de Manutenção e Serviços Operacionais – OXMG