

Ofício nº. 0237/2024

Guarujá, 16 de abril de 2024.

Ao

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo, CREA-SP

UOP Guarujá

Rua Quintino Bocaiúva, 521 – Pitangueiras

Guarujá – SP

Assunto: Solicitação de Abertura de Comissão para Investigar Problemas Estruturais em Conjunto Habitacional Wilson Sório, localizado no bairro Santo Antônio, em Guarujá

Prezados(as) Senhores(as), a **AGUAVIVA, Associação Guarujá Viva**, entidade sem fins lucrativos representante da Sociedade Civil do Guarujá e da Baixada Santista, vem, respeitosamente, manifestar preocupação e solicitar a abertura de uma comissão de investigação para analisar os problemas estruturais que têm afetado o Conjunto Habitacional Wilson Sório, localizado no bairro Santo Antônio, em Guarujá.

Nos últimos meses, os moradores do conjunto habitacional citado, têm expressado sérias preocupações em relação à segurança de suas residências devido a uma série de rachaduras e danos estruturais que têm surgido nos prédios. Esses problemas coincidem com o início das obras de construção de um canal na Avenida das Acácias, realizadas no terreno adjacente, como parte de um projeto da Prefeitura para evitar alagamentos na região.

 Avenida Santos Dumont, 1307 - Sítio Paecara - Guarujá/SP

 (13) 97801-6446 |  contato@guaruja.org.br

 www.guaruja.org.br/aguaviva

Apesar das constantes afirmações da Prefeitura de Guarujá de que não há riscos associados às obras e de que os problemas estruturais são decorrentes da antiguidade dos edifícios, os relatos dos moradores contradizem essa afirmação. Segundo eles, os danos surgiram após o início das obras no terreno vizinho, que era uma área de mangue.

É imprescindível que uma investigação seja realizada de forma imparcial e técnica para determinar a causa dos danos estruturais e avaliar se há algum tipo de relação entre as obras em questão e os problemas enfrentados pelos moradores.

A segurança e o bem-estar dos residentes do Conjunto Habitacional Wilson Sório devem ser prioridade máxima, e é fundamental que medidas adequadas sejam tomadas para garantir sua proteção.

Diante do exposto, solicitamos formalmente que o CREA-SP, na sua unidade de Guarujá, institua uma comissão de engenheiros e técnicos especializados para realizar uma investigação detalhada dos problemas estruturais no Conjunto Habitacional Wilson Sório. Essa comissão deve conduzir uma análise completa das condições dos edifícios afetados e determinar as causas das rachaduras e outros danos relatados pelos moradores.

A Associação Guarujá Viva, Aguaviva, permanece à disposição para fornecer qualquer informação adicional necessária e colaborar plenamente com a questão relatada.

Certos de contarmos com a atenção e ação urgente e imediata, aguardamos um retorno breve e favorável.

Com os melhores cumprimentos, subscrevo-me atentamente,



ENG. JOSÉ MANOEL FERREIRA GONÇALVES
Presidente da AGUAVIVA – Associação Guarujá Viva

ANEXO 01

<https://www.atribuna.com.br/cidades/guaruja/predios-tem-rachaduras-e-risco-de-queda-devido-a-obra-da-prefeitura-no-litoral-de-sp>

<https://twitter.com/atribunasantos/status/1778135633355063531>



Fissuras após as obras chegaram a um centímetro e moradores estão preocupados no Conjunto Habitacional Wilson Sória. Foto: Arquivo pessoal

📍 Avenida Santos Dumont, 1307 - Sítio Paecara - Guarujá/SP

☎ (13) 97801-6446 | ✉ contato@guaruja.org.br

🌐 www.guaruja.org.br/aguaviva



Fissuras podem ser vistas em escadaria e no batente de portas. Foto: Arquivo pessoal

 Avenida Santos Dumont, 1307 - Sítio Paecara - Guarujá/SP

 (13) 97801-6446 |  contato@guaruja.org.br

 www.guaruja.org.br/aguaviva
