

## Panorama da Semana

Este é o boletim semanal da Associação Guarujá Viva – ÁGUA VIVA sobre a qualidade da água para banho nas praias do município de Guarujá (SP). O objetivo é reunir, em um formato claro e direto, a situação mais recente de balneabilidade para apoiar decisões mais seguras de moradores e visitantes.

As informações são baseadas em dados oficiais da CETESB e em acompanhamento técnico independente realizado pela Associação. A classificação apresentada reflete o status disponível em 28/05/2026 e busca oferecer informação ambiental acessível ao público, com foco em saúde, prevenção e transparência.

## Situação das Praias – Guarujá



Imprópria 8 Própria 4

### Praias Próprias para Banho ✓

- Praia de Iporanga
- Praia do Pernambuco
- Praia de Pitangueiras – Av. Puglisi
- Praia do Tombo

### Praias Impróprias para Banho ⚠

- Praia da Enseada – Estrada de Pernambuco
- Praia da Enseada – Av. Atlântica
- Praia da Enseada – Rua Chile
- Praia da Enseada – Av. Santa Maria
- Praia de Pitangueiras – Rua S. Valadão
- Praia das Astúrias
- Praia do Guaiúba

## Contexto Ambiental

A qualidade da água do mar pode variar de forma significativa ao longo da semana, especialmente após episódios de chuva intensa. Nessas condições, aumenta o carreamento de esgoto e resíduos por galerias pluviais, canais e cursos d'água, elevando o risco de contaminação microbiológica em trechos específicos da orla.

Em geral, áreas com maior adensamento urbano e maior influência de sistemas de drenagem tendem a apresentar mais instabilidade nos resultados. A combinação entre volume de escoamento superficial, pressão sobre a infraestrutura e

condições de maré pode alterar rapidamente o cenário de balneabilidade.

Entre os fatores que podem contribuir para piora da balneabilidade, destacam-se:

- falhas operacionais em sistemas de esgotamento sanitário;
- sobrecarga de infraestrutura em períodos de alta demanda;
- ligações clandestinas e lançamentos irregulares;
- obras urbanas com aumento de sedimentos e resíduos;
- descarte irregular de lixo e entulho.

Observação: podem ocorrer oscilações entre a data de coleta das amostras e a data de publicação oficial dos resultados, o que reforça a importância de acompanhar atualizações e observar as condições locais.

## Orientações à População

A Associação Guarujá Viva – ÁGUA VIVA recomenda que moradores, turistas e frequentadores:

- evitem nadar em praias classificadas como impróprias;
- redobrem a atenção após chuvas fortes;
- evitem áreas próximas a canais, rios e saídas de drenagem pluvial;
- observem alterações visuais na água (espuma excessiva, coloração escura, lixo, odor forte);
- priorizem trechos historicamente mais estáveis e com menor influência de drenagem.

## Fonte das Informações

Este boletim foi elaborado com base em:

- dados públicos disponibilizados pela CETESB;
- sistemas oficiais de monitoramento ambiental;
- monitoramento técnico realizado pela Associação Guarujá Viva – ÁGUA VIVA.

Consulta oficial realizada em 28/05/2026.

Fonte principal: *Sistema de Balneabilidade da CETESB*

## Compromisso com a Transparência

Este boletim integra o trabalho da Associação Guarujá Viva – ÁGUA VIVA na defesa da saúde pública, da qualidade ambiental e do direito da população a informações ambientais acessíveis. Acreditamos que comunicação clara e baseada em evidências é parte essencial da prevenção e do cuidado coletivo.

Ao consolidar e divulgar os dados de balneabilidade, fortalecemos o controle social e contribuimos para decisões mais seguras sobre lazer, turismo e uso da orla. A transparência também apoia a cobrança por melhorias estruturais e por respostas mais rápidas diante de episódios de contaminação.

### **Aviso Importante**

As informações deste boletim têm caráter informativo, educativo e preventivo, com base em dados oficiais de acesso público. O conteúdo busca apoiar a compreensão do cenário de balneabilidade e incentivar escolhas mais seguras para a população.

A classificação das praias pode mudar em curto prazo devido a fatores climáticos, ambientais e operacionais, como chuvas, marés, variações de drenagem e ocorrências pontuais na infraestrutura. Por isso, recomenda-se atenção a

atualizações e às condições observadas no local.

A Associação Guarujá Viva – ÁGUA VIVA não substitui os órgãos oficiais de monitoramento e fiscalização. Recomendamos acompanhar os canais oficiais e, sempre que possível, combinar a informação publicada com a observação direta das condições da praia no momento do uso.

📌 **Próxima atualização prevista: 04/06/2026** [https://sistemasinter.cetesb.sp.gov.br/praias/mapa\\_praias/respraia1.asp](https://sistemasinter.cetesb.sp.gov.br/praias/mapa_praias/respraia1.asp)